



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EJERCICIO 2020 Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FTM-12/20-AD Nombre de la Obra: REPARACION DE REJILLA PLUVIAL, SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL, GARCÍA, N.L.

Localidad: SOBRE CALLE JUAREZ EN SU CRUCE CON CALLE ZARAGOZA, CABECERA MUNICIPAL. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X

Modalidad de Ejecución: ASIGNACION DIRECTA

Número y Fecha del Concurso: CONCURSO No. OP-MGNL-FTM-12/20-AD DE FECHA 13 DE MAYO DE 2020.

Fecha de Adjudicación: 14 DE MAYO DE 2020

Número y Fecha del Contrato: CONTRATO No. OP-MGNL-FTM-12/20-AD DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020

Monto Original Contratado: \$ 195,147.32

Monto Total de Convenios: \$ 0.00

Monto Ejercido de la Obra: \$ 195,147.32



Contratista: ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/05/2020

Fecha de terminación: 21/05/2020

Fecha real de inicio: 15/05/2020

Fecha real de terminación: 21/05/2020

3.- Descripción de los trabajos contratados:

DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON ACERO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DAÑADA EXISTENTE, CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD, DESASOLVE DE REJILLA, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, RETIRO DE REJILLA EXISTENTE A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 4" Y PTR DE 4" X 4" EN MALAS CONDICIONES Y/O A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL DE SOLERA DE 3" X 5/16 " CLARO DE 5CM Y MARCO DE ANGULO DAÑADO DE 4" X 4" X 1/4" , SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 SEGÚN DISEÑO, CIMBRA COMUN CON TRIPLAY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 PARA REGISTROS E IMBORNALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 4" X 1/2" SEGÚN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION ESTANDAR TIPO "L", SIMILAR A LA EXISTENTE DE CONCRETO Premezclado F'C=200KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LIQUIDA PARA TRAFICO, COLOR AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

Número y fecha: 2165072-0000 14 DE MAYO DE 2020

Importe: \$19,514.73

Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: N/A

Compañía Afianzadora: _____

Número y fecha: _____

Importe: _____

Período de Vigencia: _____

Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

Número y fecha: 2165072-0000 14 DE MAYO DE 2020

Importe: \$19,514.73

Período de Vigencia: UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA



5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión	2020				
Aprobada	\$196,255.65	\$196,255.65	\$196,255.65	-	-
Inversión Ejercida	\$195,147.32	\$195,147.32	\$195,147.32	-	-
Saldo	\$1,108.33	\$1,108.33	\$1,108.33	-	-

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	15/05/20 AL 21/05/20	0.00	195,147.32
	Sub-Total	\$0.00	\$195,147.32
		Total	\$195,147.32

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega – Recepción.

El Municipio de: **GARCÍA, NUEVO LEÓN**, recibe la obra del Contratista: **ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** y por medio de esta acta y en este momento hace entrega a: **LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**, quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

3/4



9.- Observaciones:


LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **18** de **JUNIO DEL 2020**.

Por la Dirección General de Obras Públicas




Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas



Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de Obras Públicas

Por la Secretaría de Servicios Públicos



Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre
Supervisor de Obra

Nombre, firma y cargo

Por la Contraloría Municipal

"POR EL CONTRATISTA"



C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.



Rolando Treviño González
Representante Legal
ROLANDO TREVIÑO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ULTIMA HOJA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO OP-MGNL-FTM-12/20-AD QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.